2016-2017 SURUGA SEIKI 総合カタログ 正誤表

2017/8/2

						ヌケ=空白の状態	
	章	ページ	型式	修正場所	修正内容	誤	正
ガイダンス		017	高速・高精度3軸センサ	図中説明	誤記 出力最上段	傾きΘy	傾きΘx
自動ステージ	1	022	PGシリーズ	モータオプション/モータコード	誤記 標準モータ型式の誤記	PK525HPB-C15	PK523HPB-C15
	1	024	PGシリーズ	外形寸法図	誤記 標準モータ型式の誤記	PK525HPB-C15	PK523HPB-C15
	1	026	PGシリーズ	モータオプション	誤記 標準モータ型式の誤記	PK525HPB-C15	PK523HPB-C15
	1	028	PGシリーズ	外形寸法図	誤記 標準モータ型式の誤記	PK525HPB-C15	PK523HPB-C15
	1	037	PGシリーズ	電気仕様	誤記 モータ型式の誤記	PK525HPB-C15	PK523HPB-C15
	1	119	KHCシリーズ	電気仕様	誤記 モータサイズの誤記	□38mm	□28mm
	1	120	KHCシリーズ	タイミングチャート	誤記 型式の誤記	KHC0604F/KHC0704F	KHC06004F/KHC07004F
	1	181	KS402-100-5	SPEC	誤記 付属ねじの誤記	M6-15 4本	M6-16 4本
	1	141	KGB06	価格	誤記 1台の価格	¥205,000	¥203,000
	1	185	KRE10360	SPEC	誤記 型式の誤記	KRE10360-C	KRE10360
	1	103	KS201-30	ケーブルオプション	誤記 ケーブルオプションコード表の誤記	C	無記号
	1	092	KX0725C-R	外形寸法図	誤記 トレースのコネクタ型式の誤記（ステージ側）	HR10A-10P-12S	HR10A-10J-12P
	1	091	KXC04015/06020	電気仕様	誤記 モータケーブル型番案内ページの誤記	219	211
	1	091	KXC04015/06020	電気仕様	誤記 モータケーブル型番案内ページの誤記	220	212
	1	142	KGB06	外形寸法図	誤記 寸法図の誤記	70/40/30	73/50/32
	1	186	KRE10360	外形寸法図	誤記 寸法図の誤記	8-Mφ4深6	8-M4深6
	1	047	KZG06	価格	誤記 スライド価格適用台数	2～3台	2～6
	1	047	KZG06	価格	誤記 スライド価格適用台数	4台～	7台～
	1	120	KHCシリーズ	タイミングチャート	誤記 タイミングチャート上部図の「反端面」と「原点端面」の並び順	左から反端面・原点端面	左から原点端面・反端面
	1	120	KHCシリーズ	タイミングチャート	誤記 タイミングチャート下部図の数値	原点端面・ストローク中心 1.5、反端面 0	原点端万・ストローク中心 0 、反端面
	1	141	KGB06050	MAXスピード	誤記 MAXスピードの数値誤記	10.5°/sec[15kHz]	31.5°/sec[15kHz]
	1	141	KGB06075	MAXスピード	誤記 MAXスピードの数値誤記	7°/sec[15kHz]	21°/sec[15kHz]
	1	141	KGB06075	MAXスピード	誤記 MAXスピードの数値誤記	5.5°/sec[15kHz]	16.5°/sec[15kHz]
	1	141	KGB06125	MAXスピード	誤記 MAXスピードの数値誤記	4.5°/sec[15kHz]	13.5°/sec[15kHz]
	1	141	KAB06050	MAXスピード	誤記 MAXスピードの数値誤記	上側:10.5°/sec[15kHz] 下側:7°/sec[15kHz]	上側:31.5°/sec[15kHz] 下側:21°/sec[15kHz]
	1	141	KAB06075	MAXスピード	誤記 MAXスピードの数値誤記	上側:7°/sec[15kHz] 下側:5.5°/sec[15kHz]	上側:21°/sec[15kHz] 下側:16.5°/sec[15kHz]
	1	141	KAB06100	MAXスピード	誤記 MAXスピードの数値誤記	上側:5.5°/sec[15kHz] 下側:4.5°/sec[15kHz]	上側:16.5°/sec[15kHz] 下側:13.5°/sec[15kHz]
	1	89	KWC04015	ケーブルオプション	誤記 オプションコードのナンバーの誤記	6	5
	1	191	KS451	電気仕様	誤記 電気仕様 モータに関する注意書き	(※1) ※1 モータ単体性能の詳細はP1.213～	削除
	1	087	KZC04015	ロストモーション	誤記 ロストモーション(単軸精度仕様)の数値誤記	2μm	1μm
	1	052	KXGシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	橙/黒	橙/黒点
	1	052	KXGシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	橙/赤	橙/赤点
	1	052	KXGシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	灰/黒	灰/黒点
	1	052	KXGシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	灰/赤	灰/赤点
	1	052	KXGシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	白/黒	白/黒点
	1	052	KXGシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	白/赤	白/赤点
	1	078	KXLシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	橙/黒	橙/黒点
	1	078	KXLシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	橙/赤	橙/赤点
	1	078	KXLシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	灰/黒	灰/黒点
	1	078	KXLシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	灰/赤	灰/赤点
	1	078	KXLシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	白/黒	白/黒点
	1	078	KXLシリーズ	センサケーブル配線色	誤記 センサケーブル配線色の誤記	白/赤	白/赤点
手動ステージ	2	040	BSS23-60C	外形寸法図	誤記 寸法線位置の誤記	ステージ端面	タップ穴中心
	2	074	B23-40シリーズ	外形寸法図	誤記 取付部のザグリ深さの誤記	5.5mm	7.0mm
	2	095	アリ式ステージガイダンス	見出し	誤記 見出しの誤記	ラック＆ピニオン式	ラック＆ピニオン方式
	2	102	B05-41NM/B05-41NRM	外形寸法図	誤植 本体厚さヌケ	表記なし	29mm
	2	102	B05-1NHM	外形寸法図	誤植 ザグリ深さ誤記	10.5	9
	2	181	A47-101	外形寸法図	誤植 寸法図の欠け	側面図の欠け	欠けを解消
	2	171	B43-25シリーズ	SPEC	誤植 バーニア最小読取の値誤記	0.25°	0.5°
	2	172	B43-26シリーズ	外形寸法図	誤植 バーニア最小読取の値誤記	0.25°	0.5°
オプトロニクス	3	031	FJ513C-d	納期	誤記 納期の誤記	3日目発送/数量1~6	5日目発送/数量1~6
	3	031	F513C-d	納期	誤記 納期の誤記	3日目発送/数量1~6	5日目発送/数量1~6
	3	031	F512C-d	納期	誤記 納期の誤記	3日目発送/数量1~6	5日目発送/数量1~6
	3	031	F511C-d	納期	誤記 納期の誤記	3日目発送/数量1~6	5日目発送/数量1~6
	3	036	F129-1	外形寸法図	誤記 外形寸法図 型式の誤記	F126	F129-1
	3	102	F64-30N	外形寸法図	誤記 外形寸法図 型式の誤記	F60-30N	F64-30N
	3	132	A19-60	外形寸法図	誤記 ねじ穴深さヌケ	8-M3	8-M3深6
	3	132	A19-60	外形寸法図	誤記 ねじ穴深さヌケ	8-M4	8-M4深4
	3	133	A11-60	外形寸法図	誤記 ねじ穴深さヌケ	4-M3	4-M3深6
	3	133	A11-80	外形寸法図	誤記 ねじ穴深さヌケ	記載なし	2-M4深6
	3	150	V51	見出し	誤記 見出し型式のヌケ	FCコネクタ付光ファイバ：V52	FCコネクタ付光ファイバ：V51/V52
	3	150	VFC	ホルダチョイス	誤記 F504-40の案内ページ	P3-014	P3-013
	3	114	F116-4	説明文	誤記 最大消費電力	30W	約23W
一軸アクチュエータ	A	031	E3040	外形寸法図	誤記 ねじ中心から端面までのサイズの誤記	15	14.5
	A	031	T3060	外形寸法図	誤記 モータ側断面深さの誤記	2	2.5
	A	046	SXM20	センサ説明	ヌケ センサ型式説明ヌケ	記載なし	センサ型式はPM-L25
	A	048	SXM26	センサ説明	ヌケ センサ型式説明ヌケ	記載なし	センサ型式はPM-L25
	A	050	SXM30	センサ説明	ヌケ センサ型式説明ヌケ	記載なし	センサ型式はPM-L25
	A	052	SX45	センサ説明	ヌケ センサ型式説明ヌケ	記載なし	センサ型式はPM-L25
調芯	4	056	VSTPシリーズ	販売終了	削除 パルス用調光電源	取扱い終了	
	4	021	ES5201	SPEC	誤植 Z軸のSPEC記載漏れ	Z軸のSPEC記載漏れ	Z軸のSPEC追記
光センサ	5	014	O-PIAS	コメント	誤植 小見出しの誤記	測機能定	測定機能
インデックス	INDEX	034	KS402-75-5	掲載ページ	誤記 掲載ページ案内の誤記	1-177	1-181
	INDEX	034	KS402-100-5	掲載ページ	誤記 掲載ページ案内の誤記	1-177	1-181
	INDEX	034	KS402-180-5	掲載ページ	誤記 掲載ページ案内の誤記	1-177	1-181
	INDEX	045	Vのオビ以下の製品	表記のダブり	誤記 Vのオビ以下不要	V10AからVEXECURE4000-Dまで	トル
	INDEX	028	HDC6V-850MA	型式/品名	誤記 型式/品名の誤記	HDC6V-850MA/ACアダプタDC6V 850m	HDC6V-1000MA/ACアダプタDC6V 1000
	INDEX	018	DS100-LINK2-0.5	型式	誤記 型式の誤記	DS100LINK2-0.5	DS100-LINK2-0.5
	INDEX	018	DS100-LINK3-0.5	型式	誤記 型式の誤記	DS100LINK3-0.5	DS100-LINK3-0.5

免責事項

当社は、当サイトに掲載する情報についてあらゆる面から細心の注意を払って掲載しておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性、安全性等については、一切保証致しません。
また、利用者がこれらの情報を使用されたこと、もしくはご使用になれなかったこと、また、当サイトをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても当社はその責任を負うものではありません。

当社は予告なしに当サイト上の情報を変更することがあります。また、当サイトの運営を中断または中止させていただくことがありますので予めご了承ください。